



Присоединяемый индикатор заряда аккумулятора с гнездом для зарядки ВС 0.8

Практичный быстрый соединитель для тех случаев, когда батареи труднодоступны или скрыты. Клеммы с отверстиями прикрепляются к батарее, обеспечивая легкое соединение без необходимости доставать батарею. Устанавливается на зарядное устройство Husqvarna XS 800 (новое соединение) и ВС 0.8.

ОСОБЕННОСТИ

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	70 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	68 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип аксессуара	Аккумуляторы и зарядные устройства
Generic Parts and Accessories For	Batteries, Front mowers, Garden tractors, Riders

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard	0 г
Metal total	0 г
Paper	8 г
Paper + Cardboard total	8 г
PE total	0 г
PET total	0 г
Plastic foil	0 г
Plastic rigid	0 г
Plastic total	0 г
PS/EPS/HIPS total	0 г

УПАКОВКА

Высота упаковки	47 мм
Длина упаковки	81 мм
Объем упаковки	0,34 дм ³
Ширина упаковки	88 мм
Количество товаров в упаковке	1